

Erledigt

Eigenbau NAS ---> XPenology System

Beitrag von „pgr69“ vom 7. Dezember 2018, 12:07

Hi.

Versuch mal bei deinem Board das EFI beim boot abzuschalten und auf Legacy zu gehen. Ich hatte das gleiche Verhalten bis ich auf LEGACY umgestellt habe.

Und normalerweise ist das 3615er Image das, das problemloser läuft als das 3617er - weiß nicht welches Du verwendest.

Ig

Peter