

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „fraeny“ vom 8. Dezember 2018, 13:25

[Zitat von anonymous writer](#)

[fraeny](#) ,

probiere es mal mit diesem EFI-Ordner.

War die DSDT.aml im Ordner Original eine von dir erzeugte mit der F4 Taste im Clover Bootmenü?

Danke für die Überarbeitung.

Die DSDT.aml war von dem Vorbesitzer erstellt worden.

Soweit läuft scheinbar alles bis auf den HDMI.

Der geht weiterhin nicht, aber jetzt kommt da gar kein Signal mehr raus.

sprich, ich kann nicht mehr auf den Externen Monitor switchen, und auch kein Auto-Detect.

hast du eine Ahnung woran das liegen kann?

wenn es was hilft, kannst später auch mal auf mein System draufschaalten.

Vielen Dank 😊