

**Erledigt**

## **BCM943602CS mit ohne Bluetooth?!**

**Beitrag von „revunix“ vom 9. Dezember 2018, 11:23**

Könntest du dir das mal ansehen? Denn Sleep geht ohne die SSDTs nicht mehr. Oder mir sagen was dafür dann stattdessen in die config.plist muss.

### **EDIT;**

Ich habe die SSDTs jetzt wieder drin, da dort auch der Speedstep korrekt ist. Aber wäre schon cool wenn der USB Port vom Mainboard implementiert wird.