

Erledigt

Reboot beim Versuch T420S zu installieren (High Sierra)

Beitrag von „grt“ vom 9. Dezember 2018, 12:42

hwmonitor gehört in den programmeordner.

interessant wär ja auch zu wissen, warum der Lüfter so hochdreht - was ist mit der CPU? hat die Taktgefühl?