

Erledigt

BCM943602CS mit ohne Bluetooth?!

Beitrag von „revunix“ vom 9. Dezember 2018, 18:29

Der USB-Port der nicht funktionierte ist HS5 mit USB 2.0 und USB 3.0 geht ohne die SSDT-UIAL.aml überhaupt nicht. Mit ihr geht dann auch wieder USB 3.0, hinten und vorne. Zumindest bei einem Port.