

**Erledigt**

## **BCM943602CS mit ohne Bluetooth?!**

**Beitrag von „Harper Lewis“ vom 9. Dezember 2018, 18:45**

Sehr gut, besten Dank für die Rückmeldung. Der Type-C-Port dürfte noch zu konfigurieren sein. Wenn du ein passendes Gerät zur Verfügung hast, kannst du dich ja nochmal hier melden. Edit: Screenshot 2 zeigt nur USB-2-Geschwindigkeit. Es kann sein, dass da noch der SSXX-Port fehlt. Oder war das ein anderer, langsamere Stick als der, den du auf dem dritten Screenshot zu sehen eingesetzt hast?