

**Erledigt**

## **Upgrade von Yosemite auf High Sierra - GA-H97-HD3**

**Beitrag von „kokopelli“ vom 10. Dezember 2018, 21:38**

Der Rechner läuft jetzt sehr gut und auch stabil 😊

Was noch nicht so gut zu laufen scheint, sind die USB 3.0 Ports. USB3.0 Cardreader werden nur erkannt, wenn sie an einem der USB 2.0 Ports angeschlossen werden.

Was kann ich tun, damit sie auch an den 3.0 Ports erkannt werden?