

**Erledigt Brauche/n Hilfe System Läuft sehr schlecht
USB BT Systemstart Vorschau Massive Probleme**

Beitrag von „Funnyland“ vom 12. Dezember 2018, 21:57

moin @all

Ich bin nach der Anleitung gegangen die Griven mir geschickt hat aber so wirklich klappt das auch nur halb.

Habe folgendes eingetragen uia_exclude=HS09;HS14;USR1;USR2 ---- USB 3.0 geht damit nicht

weil ich aber das obige eingetragen habe steht auf einmal in der IOREG ;SS01;SS02;SS03 USB 3.0 geht immer noch nicht

dann habe ich uia_exclude=HS09;HS14;USR1;USR2;SS01;SS02;SS03 eingetragen und USB 3 geht aber wenn ich es richtig gesehen habe nur an einem Port mit voller Leistung (mit dem neuen Stick - der 3 Wochen älter hat nur 2.0 Geschwindigkeit mit glück) habe auch schon andere Eintragungen getestet SS04 usw irgendwann geht usb 3.0 dann nicht mehr wenn zu viele SSxx drin stehen.

BT habe ich getestet und mit dem Eintrag HS11 einmal aus und dann wieder eingeschaltet danach läuft BT für ca. 10 bis 15 sec und dann geht wieder nicht.

In der IOREG sind die auf den Bild eingetragenen auch nicht mehr zu sehen.