

Erledigt

## Brauche/n Hilfe System Läuft sehr schlecht USB BT Systemstart Vorschau Massive Probleme

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 13. Dezember 2018, 16:15

Fast 😊

die [SSDT-4-xh\\_rvp08.dsl](#) aus der Anleitung mit dem Programm [MaciASL](#) als [SSDT-4-xh\\_rvp08.aml](#) speichern und dann diese Datei nach "/EFI/CLOVER/ACPI/patched" kopieren.

Dann Testen und die IOREG bei Verwendung dieser Datei hier hochladen oder nach "Anleitung" versuchen selber die [SSDT-4-xh\\_rvp08.dsl](#) zu bearbeiten.

Die Datei in "/EFI/CLOVER/ACPI/patched" muss immer im \*.aml Format gespeichert sein. Ansonsten versteht das System die nicht.

Die \*.dsl ist nur zum einfacheren Bearbeiten der Datei da Kommentare in dieser erhalten bleiben wie in einer Textdatei.

Nicht vergessen für diese Vorgehensweise denn USBInjectAll.kext dazu löschen und auch diese Einträge uia\_exclude=HS09;HS14;USR1;USR2;SS01;SS02;SS03.