

Erledigt

Bluetooth Lenovo T430 no Funktion

Beitrag von „Nina1986“ vom 16. Dezember 2018, 20:37

Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage bezüglich Bluetooth auf dem Lenovo T430. Es wird mir in dem Systembericht nichts unter Bluetooth angezeigt. Ich wollte einfach nur mal versuchen ob Handoff usw funktioniert. Naja ich denke wenn unter Bluetooth nichts steht fehlt entweder das Device oder es stimmt mit dem Kext etwas nicht. Oder vielleicht braucht man eine gemodete Bluetooth Karte? Der externe Schalter für Bluetooth steht auf ON, und im Bios bei IO ports ist Bluetooth auch auf aktiviert. Ich hatte damals die EFI von [griven](#) , diese tut auch wunderbar ihr Ding. Vielleicht kann mir ja einer eine Antwort auf das Problem geben. Clover ist aktuell, gerade eben aktualisiert. 2Screenshots sind im Anhang.kext dev mode ist unter Bootargs ebenfalls aktiviert. Danke Gruß Nina