

Erledigt

Lynnfield CPU + Gigabyte Mainboard-10 Jahre alt

Beitrag von „roqueeee“ vom 17. Dezember 2018, 09:53

Du kannst auch nochmal Turbo Boost und C3/C6 ausschalten und gucken ob sich was ändert.

Mögliche SM-Bios Varianten, die Du noch testen könntest: iMac 13.x oder 14.x. MacPro 5,1 geht auch, da gibt es aber manchmal Probleme, wenn man keinen ECC Ram hat.

Du kannst auch noch mit den Optionen in Clover rumspielen; Double First State, Use System IO , Plugin Type. Da kann ich mich aber leider nicht aus, konnte da bei mir keinen Effekt feststellen.

Wenn das alles nichts klappt musst du wahrscheinlich beim NullCPUPowermanagement bleiben.