

Erledigt

Lynnfield CPU + Gigabyte Mainboard-10 Jahre alt

Beitrag von „Blacky“ vom 17. Dezember 2018, 20:42

Blöde Sache: Jedesmal wenn ich das SMBIOS ändere, kommt beim Reboot "This Version is not supported." Habe einmal versucht die SMUUID vom laufenden System zu übernehmen, beim nächsten mal die Serial Number genommen. Aber er will dann nicht booten.

Update: Habe jetzt einige probiert, der IMac 13,1 läuft. Also liegt nicht an irgendwelchen Nummern oder Ids, sondern wohl schlicht an der Hardware/Mainboard/Bios. Aber auch der IMac 13,1 bringt meinen I7-870 nicht dazu, über 1,2 Ghz zu laufen.

Ich habe mal was davon gelesen eine eigene DSDT zu erstellen und dem System mitzuteilen wie hoch es takten soll bzw. wo die Speedsteps sind. Leider weiß ich aber nicht, wie man so etwas erstellt.

Bleibt mir im Moment nur der NullCPUPowermanagement.kext