

Erledigt

Mainboard GA Z77 DS3H geschrottet?

Beitrag von „griven“ vom 17. Dezember 2018, 21:59

Hört sich eher nach Netzteil an vom Code her und wäre auch Denkbar wenn das NT eh knapp bemessen ist kann das durch den CPU Tausch passieren einfach weil ein XEON doch eine etwas höhere Leistungsaufnahme hat wie ein 😊 Den Sockel auf dem Board schließe ich eigentlich aus es sei denn Du hast versucht den Chip verdreht in den Sockel zu zwingen. Wenn Du kannst teste mal mit einem anderen Netzteil oder teste das Netzteil an einem anderen Rechner...