

Umsetzung prüfen

RevisionID in IOHDACodecDevice ändern (PropertyInjector.kext)

Beitrag von „frankferrari“ vom 18. Dezember 2018, 17:42

Jetzt hat es geklappt... unglaublich schwere Geburt.

Jetzt heißt es nur noch die richtige LayoutID herausfinden..

(und ggf. warum man einen zweiten Patch benötigt)

Trotzdem, erstmal ein RIESEN DANKESCHÖN für die Mühe! Wirklich.

Und die ausführliche Erklärung. Dass du mir nicht den Fisch hingeworfen hast, sondern mir ein wenig das Angeln beigebracht hast.

Kann man eigtl in einer nicht all zu fernen Zukunft, in einer nicht all zu fernen Galaxy darauf hoffen, dass AppleALC den Treiber auf "unsere" Revision hin anpasst/ergänzt?