


Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „al6042“ vom 18. Dezember 2018, 21:24

Nope, der ist dort drinnen:



Bei meinem 9900k wird der 3E92 im DPCIManager angezeigt, nachdem ich diesen per FakeID eingetragen habe, da der 3E98 tatsächlich nicht im CFLFrameBuffer vorhanden ist.