


**Erledigt**

## Erledigt Probleme beim T480

**Beitrag von „al6042“ vom 19. Dezember 2018, 06:56**

In deinem IOReg steht der Port, an dem dein BT angebunden, bzw. zugeordnet ist, tatsächlich auf `UsbConnector = 0xff`?



0xff = 255 und entspricht einem internen USB-Port, der beim Sleep anders behandelt wird.

0x3 = USB3.0

0x0 = USB2.0