

Erledigt

## Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „the\_viking90“ vom 19. Dezember 2018, 12:08

Sorry das hilft mir nicht weiter, da ich seine Anleitung bzw seinem Gedankengang dabei nicht folgen kann.

ich hab vopn [macdesignerin](#) eine config zugespielt bekommen mit der die device ID 0x3E92 injected wird über die Device -> Properties.

Allerdings ohne Metal etc...ich hab mal nachgeschaut im Systembericht, der CFLFramebuffer.kext steht dort als nicht geladen. Kommt das durch den Eintrag in der config.plist?