

Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „the_viking90“ vom 19. Dezember 2018, 12:56

das müsste die hier sein.

aktuell injecte ich aber nicht die 0x3e92 sondern die 0x3e91 mit dem selben ergebnis.

mir ist aufgefallen das danach die UHD im DPCI manager verschwindet und im Feld PCI list eine verdrehte Device ID angezeigt wird und das auch im Systemmanager.