

**Erledigt**

# Lenovo T520 - Problem beim Sicherheitsupdate 2018-003

**Beitrag von „bluebyte“ vom 20. Dezember 2018, 17:57**

[Metalhead](#) : SMBIOS 9,1 habe ich gewählt wegen NVIDIA. Der Displayport geht über die NVIDIA. Habe sie im BIOS ausgewählt.

Die kexts waren bis vorhin auch weniger. Whatevergreen und HibernationFixup wollte ich vorhin mal antesten. Die fakesmc-Sensors gehören zur Hardware.app. Im Grunde sind es garnicht so viele.

Die UEFI-Treiber wurden standardmässig von Clover installiert. Zusätzlich habe ich nur den APFSDriverloader installiert.

Als Ausgangsbasis habe ich den EFI-Ordner von grt genommen. In der config.plist habe ich nur noch

InjectNvidia selektiert und InjectIntel abgewählt.