

Erledigt

## Der Bauer OC-Frame

**Beitrag von „userport“ vom 22. Dezember 2018, 04:50**

Brumbaer Ich würde es nach dem Köpfen mit Heissluft und Entlötlitze versuchen, damit kriegt man die Oberfläche mit Sicherheit ganz glatt.

Wegen den paar Grad weniger lohnt der Aufwand (für die meisten Benutzer) definitiv nicht.