

Erledigt Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step

Beitrag von „mitchde“ vom 23. Dezember 2018, 10:42

Also bei meiner IVY CPU 3570K funzt Speedstep seit Sierra (- Mojave) einwandfrei indem ich nur Clovers Generate P/C States nutze. SMBIOS Mac 13,2.

