

**Erledigt**

## **Brauche/n Hilfe System Läuft sehr schlecht USB BT Systemstart Vorschau Massive Probleme**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 23. Dezember 2018, 10:54**

HS10 hatten wir auch gestern abgeschaltet. Habe denn in der angehängten SSD wieder aktiviert auf internen USB Port.

Diese SSDT:

HS01-HS09 = OFF

HS10+HS11 = USB intern

HS12+HS13 = USB2

HS14 = OFF

USR1 + USR2 = OFF

SS01 - SS10 = USB3

Sind in dieser SSDT 14 Ports und somit unter den erlaubten 15 Ports.

Denke so müsste es jetzt passen. Aufpassen bitte beim verwenden dieser SSDT mit deine zwei EFI-Ordern damit du auch von der richtigen geänderten EFI startest.