

Erledigt

Die Warterei auf die Webdriver nervt, insofern sie je erscheinen.

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 26. Dezember 2018, 10:20

@[ozw00d](#)

Ja es sieht blöd aus. Ich hatte es bei meinem ersten hackintosh, vor 4 Jahren. Der Original Lüfter war defekt. Ich hatte einen 120 mm Lüfter verwendet, und es hat erstaunlich gut funktioniert. Der Lüfter hatte nur 1000 Umdrehungen und war gar nicht gesteuert. Lieferte immer mehr Leistung, als der Original Lüfter mit Maximalumdrehungen. War auch sehr leise die ganze Konstruktion.

<https://www.youtube.com/watch?v=-yQHAMz1v5g>