

# **Kurzanleitung: Lenovo Thinkpad t480s**

**Beitrag von „kelkit“ vom 27. Dezember 2018, 09:36**

Ich habe selbst den DW1830 in meinem T480 verbaut und habe Probleme mit Bluetooth, da es spontan einfach mal abstürzt und es entweder nach mehreren Neustarts funktioniert oder ich es in den BIOS einmal aus- und anschalte.

Kann es was mit der Anbindung der Kabel zu tun haben? Habe es nämlich irgendwie angeschlossen und nicht so wie du es oben beschrieben hast.