

Erledigt

Lenovo T520 - Problem beim Sicherheitsupdate 2018-003

Beitrag von „grt“ vom 27. Dezember 2018, 12:39

[bluebyte](#) nicht mSata sondern m.2 ... [Nobody7](#) hat ein T440s. da fällt die variante ultrabay weg, wg. nicht vorhandenem dvdlaufwerk, und statt des mSata-slots gibts einen m.2.

aber auch dafür sollten 120gb im moment unter 30eus zu kriegen sein (und das wär mit abstand die schmerzfreieste dualbootvariante)