

Erledigt

Intel FB Patcher und die UHD630

Beitrag von „the_viking90“ vom 27. Dezember 2018, 13:17

und jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz.

mir bringt das gepatche nämlich absolut null. So wie ich das richtig interpretiere, wirft mir der Patcher 2 PCI Root einträge raus. Laut Framebuffer habe ich "angeblich" 3 Anschlüsse, die gar keine 3 sind, sondern 2. Einmal VGA und ein mal HDMI. Aber welcher ist nun welcher?

Im FB Patcher bekomme ich 3 Ports vorgeworfen, allerdings habe ich null Ahnung welcher Port mein HDMI ist und welche Informationen ich da einspeisen soll damit mein HDMI auch das macht was er soll mit allem Schnickschnack.

Kurioser Weise, wenn ich mit der einen ig-platform-id boote mit der ich eine Bildausgabe ohne Metal bekomme, zeigt mir bei "Current FB" auch dort das Tool keinen Port an, auf dem er ausgibt. Nur die IOREG Ausgabe spricht etwas anderes. Allerdings bin ich zu blöd das zu interpretieren.