

Mac Pro 2018 - Oder meine ersten Gehversuche mit einem Hackintosh

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 27. Dezember 2018, 20:09

Ein paar Worte zu der Entwicklung meines Projekts:


Mainboard:

Ich hatte zwischenzeitlich ein anderes Mainboard verbaut. Dieses ASUS Prime Z390 A habe ich jedoch inzwischen wieder gegen das ursprüngliche ASROCK Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7 getauscht und damit die Erkenntnis gewonnen, dass mein nicht zu ergründender "Fehler" der in den Aktivlautsprechern hörbaren Grafiklast, mit dem anderen Board genauso auftrat. Also bin ich ratloser als zuvor, über die Ursache.

Grafikkarte:

Nachdem ich nach langer Wartezeit den für meine Vega passenden Kühlblock aus China bekam und, trotz chinesischer Anleitung, diesen erfolgreich verbaut habe, ist meine Vega Ungetüm etwas schlanker und komplett still.





Kühlkreislauf:

Im Zuge der Wasserkühlung der Grafikkarte und der defekten Pumpe (Lagerschaden) musste ich den Loop ja eh entleeren und habe es neu zusammengesteckt / organisiert. Inkl. leichterem Wasserablass mit Hahn zur Unterbrechung des Kreislaufes.

