

**Erledigt**

# Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 31. Dezember 2018, 11:26

Der USBPorts.kext ist einfach zu Ändern und funktioniert bestens. Daher kannst denn sicher verwenden.

Nur setzt damit HS05 mit 255 auf 0xFF. Dachte damit hast du Probleme nach Sleep. Ich würde daher den Wert auf 0 ändern.

Bundle version	String	1.0
IOKitPersonalities	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
MacBookPro14,1.KHC	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleIdentifier	String	com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties
IOClass	String	AppleUSBHostMergeProperties
IONameMatch	String	30-HC
IOProviderClass	String	AppleUSBXHCIPCI
IOProviderMergeProperties	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
port-count	Daten	4 Bytes: 0E000000
ports	Dictionary	10 Schlüssel/Wert-Paare
> HS01	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> HS02	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> HS03	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> HS04	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> HS05	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
UsbConnector	Zahl	255
> HS06	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> HS07	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> HS08	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> SS01	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
> SS02	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
model	String	MacBookPro14,1
OSBundleRequired	String	Root