

Erledigt

Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Mojave

Beitrag von „al6042“ vom 17. Dezember 2016, 14:48

Hier noch was für die Nutzer der internen Grafik-Lösungen,

z.B. HD530 (SKL), HD630 (KBL) und UHD630 (CFL)

Comment 4_displays

```
com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
oder
Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
oder
com.apple.driver.AppleIntelCFLGraphicsFramebuffer
Find 01030303
Replace 01030403
```

Comment Port_0x5-DP2HDMI

```
com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
oder
Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
oder
com.apple.driver.AppleIntelCFLGraphicsFramebuffer
Find 0105090000040000
Replace 0105090000080000
```

Comment Port_0x6-DP2HDMI

```
com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
oder
Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer
oder
com.apple.driver.AppleIntelCFLGraphicsFramebuffer
Find 02040A0000040000
Replace 02040A0000080000
```

Comment Port_0x7-DP2HDMI

com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer
oder
Name com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer

Hinweis: Dieser Port ist im AppleIntelCFLGraphicsFramebuffer nicht enthalten

Find 03060A0000040000

Replace 03060A0000080000