

Erledigt

## gIOScreenLockState 3 UHD 630

Beitrag von „AnonymCoder“ vom 1. Januar 2019, 17:54

[Zitat von chmeseb](#)

Aber wir können gerne weiter machen.

Gerne.

Ich gebe mein bestes, bei der Beschreibung.

Ich hab noch diesen Patch gefunden und auch gerade drinnen.

- Name\*: **com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI**
- Find\* [Hex]: **83FB0F0F 838F0400 00**
- Replace\* [Hex] : **83FB0F90 90909090 90**
- Comment: **USB Port limit patch 10.14.1 10.14.2 Beta by DalianSky**
- MatchOS: **10.14.1&2**

Der USB 2.0 Stick, auf dem auch der Ordner im Anhang ist, ist derzeit an einem internen USB 2.0 Port angeschlossen. Andere Ports hab ich mit dem aktuellen Stick auch getestet, aber nicht alle.

Beim Booten bleibt es beim Screenshot1 oder Screenshot2 hängen.

Nach ca. 60 sek erscheint der durchgestrichene Kreis, den ich auch vorhin schon angehängt habe und die vorherige Ausgabe wird teilweise unleserlich. In der letzten Zeile steht "Still waiting for root Device" (Auch schlecht lesbar.)

Alle ca. 50 sek wird dann eine neue leere Zeile ausgegeben.

Ausschalten lässt sich das System nur durch ein langes Drücken auf den Aus Schalter.

Ohne -v erscheint erst das Apple Logo mit fortschreitendem Fortschrittsbalken bis dann nur noch der durchgestrichene Kreis da ist.

Wenn ich statt der Installationspartition auf dem USB Stick die auf der 970 EVO auswähle, habe ich das selbe Problem (Screenshot3 u. Screenshot5). Einmahl kahmen zuvor lauter Fehler u.a. Screenshot4.

Kann es helfen alle M2 Festplatten auszubauen und stattdessen die Installation auf eine Sata ssd zu versuchen?

Soll ich auch Bilder vom BIOS machen?