

**Erledigt**

## **Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A**

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 2. Januar 2019, 09:40**

Ist ja ne schöne große Auswahl 😊 ! Nur allzuviel sagen mir die Namen auch nicht.

[kelkit](#) Könntest Du mal Deine SSDT's und die entsprechenden Änderungen der config.plist hier hochladen? Besten Dank!

EDIT: Ich habe folgende Bootflags gesetzt, und damit hat er schon einige Ruhezustände überlebt:

bpr\_probedelay=100 bpr\_initialdelay=300 bpr\_postresetdelay=300