

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „kelkit“ vom 2. Januar 2019, 21:53

[iPhoneTruth:](#)

Schau doch mal bitte diesen Thread/Post an:

[Kurzanleitung: Lenovo Thinkpad t480s](#)

Da hat DSM2 einen Tipp für die USB-Ports gegeben. Man kann diese auch per Kext definieren. Bisher scheint es bei mir damit stabil zu laufen.