

**Erledigt**

# Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Januar 2019, 08:36

## [Zitat von iPhoneTruth](#)

Das habe ich hier schon längst realisiert, und gerade die erste von DSM2 sehr empfohlene Methode. Dennoch gab es immer wieder den Ausfall.

Na dann macht aber mächtig was die Grätsche bei dir oder du hast den Kext nicht korrekt Konfiguriert.

Wie gesagt ich habe ja selbst die DW1830 sowohl bei mir als auch bei anderen Maschinen verbaut und sie macht genau das was sie soll problemlos.

Keine Ausfälle, kein verschwundenes Bluetooth nach Sleep oder dergleichen.

Für die Ports benutze ich nichts anderes als die Kext, keine DSDT/SSDT, keine PropertyKext oder dergleichen.

