

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 3. Januar 2019, 10:37

Im Anhang mal die neu erstellte USBPorts.kext, mit USB-Port für die DW1560 auf "internal".

Zudem habe ich die DSDT.aml mal neu minimal gepatched. Vielleicht war da ein Fehler drin.

Zudem zwei IOREG-Dateien.

EDIT: Gerade eben wieder nach Ruhezustand BT-Verlust!

