

Erledigt

Fehlende Bios Einstellungen

Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2019, 15:34

Ich würde vorschlagen du bootest nochmal in das Clover-Bootmenü und drückst dort mal die F11-Taste für einen NVRAM-Reset.

Dabei wird die Kiste wiederum neu gestartet... ggf. reicht das schon.