

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „DSM2“ vom 4. Januar 2019, 00:06

[Harper Lewis](#) : Mit 0815 meine ich arbeiten nach Anleitung.

Man kann aber mehr damit machen als nur das was dort in der Anleitung aufgeführt ist...

[iPhoneTruth](#) : Dir ist schon klar das deine USB Kext falsch erstellt ist oder ?

Seit wann wird ein USB 3.0 Anschluss als 2.0 Deklariert ?

Desweiteren fehlt der Treiber der geladen werden soll komplett...

Ausserdem würde mich interessieren wofür du genau eine DSDT nutzt bzw was dort gemacht ist.

Ich nutze wie schon gesagt keine und bei mir läuft es vernünftig selbst nach einem Tag Sleep.

Teste das File aus dem Anhang.

[kelkit](#) : Welches SMBios nutzt du? Lade ebenfalls einmal deine Kext sowie einen ioReg hoch.