

**Erledigt**

## **Fehlende Bios Einstellungen**

**Beitrag von „al6042“ vom 4. Januar 2019, 15:27**

Ggf. hilft bei dir noch mal der Druck auf die F11-Taste im Clover Bootmenü, um den bisherigen NVRAM nochmals zu bereinigen.

Immerhin wurde einiges am Konstrukt verändert.