

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „GingerDee“ vom 4. Januar 2019, 20:45

Guten Abend!

auf meinem Hackintosh läuft alles wunderbar, allerdings ist mir aufgefallen, dass meine CPU nur bis 3,6ghz taktet. Ich gehe davon aus, dass mein Turboboost nicht aktiv ist. Nach langem suchen hab ich nichts gefunden, hat jemand eine Idee?

Kext sind angehängt

Grafikkarte: RX480

Mainboard: MSI B250M

MfG