

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „ozw00d“ vom 5. Januar 2019, 02:11

hier fehlt das powermanagement. erstellt doch bitte eine ssdt mit den entsprechenden werden über ssdtprgen. ich hab den selben prozessor und bei mir taktet es wie es soll.