

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Januar 2019, 10:45

Die 3,6GHZ ist ja ein durchschnitt aller Kerne. Beim Turbo geht meistens nur ein einziger Kern auf 3.9Ghz.

Du kannst ja im Bios höhere Frequenzen einstellen. Also Übertakten