

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „ozw00d“ vom 5. Januar 2019, 12:45

[ralf.](#) turbo wird automatisch anhand der geforderten Frequenz aktiv. Das ist nicht beeinflussbar. Es hat auch nichts mit übertakten in dem Sinne zu tun, was mit eingreifen in die Standard Konfiguration möglich ist.

Ein Durchschnitt aller Kerne würde bedeuten das du cores/3,6 rechnet was wiederum bedeuten würde das ein Kern nur 900Mhz hätte.

Dem ist aber nicht so, jeder Kern kann 3,6ghz wovon einer für kurze Zeit auf 3,9 ghz Takten kann.