

Erledigt

Vorbereitung: Gigabyte Bios flashen? Welche OSX version? Z68, I72600k, GTX1060

Beitrag von „hackhackhacking“ vom 5. Januar 2019, 13:09

Schade schade, bisher kein Erfolg.

Wir haben die config.plist unter linux im Text Editor geöffnet und den Eintrag "inject Intel" auf true geändert. Ist ok so, oder?

Ich erhalte immer den gleichen Fehler, Attempting system restart.... MACH Reboot

Im BIOS hab ich schon alles mögliche probiert.

Hier meine einstellungen und was ich schon geändert habe:

OS Type auf Win8, Win8 Whq??, Other OS

Immer CSM Support disabled bzw auf UEFI only

Sata Mode ist auf AHCI

Fast Boot disabled

Network Stash disabled

Bootup Numlock state Enabled

Intel Virtualisation ist an, hab aber auch ausprobiert das aus zu schalten.

Ich hab testweise Firewire, Sound, USB3, Marvel SATA und LAN ausgeschaltet.

Hab der internen Grafik 64 oder 128mb speicher zugewiesen.

Security Option steht auf System

Limit CPUID Maximum auf disabled

Wenn ich Execute Disable bit aus schalte gibt es immer einen Reboot nach der Zeile mit den vielen ++++

Den Eintrag also wieder an.