

**Erledigt**

## **Coffe Lake System - macOS friert ein**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Januar 2019, 14:33**

@Ruhezustand: Am besten richtest du dir mal deine USB Ports korrekt ein. Entweder per IntelFBPatcher (<https://www.insanelymac.com/fo...18-intel-fb-patcher-v169/> Abschnitt "USB Port Patching") oder mit einer SSDT-UIAC ([Anleitung: USB 3.0 El Capitan / \(High-\) Sierra / Mojave für jedermann \(zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht\)](#)). Der USB Anschluss an dem deine Bluetooth Karte hängt muss als intern gesetzt werden - 255 bzw. 0xff. Ruhezustand müsste dann laufen.

@Herunterfahren: Bitte hake im Clover Configurator mal noch "Enable C2", "Enable C4", "Enable C6" und "Enable C7" an. Eventuell hilft das bei deinem Problem.

@Audio: Fürs Onboard Audio fehlt in der Clover Config noch die Layout ID unter "Devices". Dort bitte Reset HDA anhaken und dann nacheinander folgende Layout IDs testen bis alles korrekt läuft: 1, 2, 5, 7, 11, 13. Teste am besten mal direkt die 11 als erstes, mit der schnurrt mein Gigabyte Board mit demselben Audio Chip hervorragend.