

**Erledigt**

## **i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Januar 2019, 14:36**

Ich würde mal testen "Enhanced Turbo" zu aktivieren. Das erlaubt den Boost Takt auf allen Kernen. Wenn nicht verfügbar kann man das bei den meisten Boards auch manuell machen indem man die Turbo Boost Taktraten entsprechend ändert.