

Erledigt

Vorbereitung: Gigabyte Bios flashen? Welche OSX version? Z68, I72600k, GTX1060

Beitrag von „hackhackhacking“ vom 5. Januar 2019, 16:06

Auch im Safemode leider keine Veränderung. Egal was ich einstelle, es kommt immer der gleiche Fehler. 🤔

Ich hab auch das Bios zurückgesetzt und von dort nochmal angefangen die üblichen Einstellungen vorzunehmen.

In dem EFI Ordner von dir ist noch eine config extra.plist oder so ähnlich.

Auch die hab ich mal gestartet, ohne Erfolg.

Lamgsam will ich nicht mehr dran glauben.

Ich könnte nochmal Sierra probieren, vielleicht tut sich dann was neues.

Das witzige ist, ich hab das Board damals 2011 für viel Geld gekauft weil es als besonders Hackintosh freundlich empfohlen wurde.

Mit Iboot, multibeast und snow leopard hats damals auch geklappt, aber erst nach unengen an Versuchen.

Ich weiss noch dass ich PCIRoot=1 oder 0 schreiben musste. Die Bootoption gibt es anscheinend gar nicht mehr (?)

Das System ist mir bei einem Festplattencrash schon vor Jahren verloren gegangen...