

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Patricksworld“ vom 5. Januar 2019, 20:16

Entschuldigung [slanted bluu](#) für meine Späte Antwort.

Also das er bei 4K Videos etwas ins Schwitzen kommt ist normal. Allerdings 80+ nicht. Das liegt aber immernoch an dem fehlerhaften Speedstep. Ich bin immernoch am Rumbasteln. Aktuell aber eher Hardwareseitig. Ich benutze z.B. aktuell das SMBios von dem MacBook Pro da dort das Speedstepping besser läuft, bzw er auf 1,2 GHz runter geht ohne ständig zu hüpfen.

Normalerweise ist der Lüfter im Normalzustand ruhig. Aktuell ist es aber bei mir etwas lauter, da ich ein 4TB HDD eingebaut habe und die die Letzte Luftzufuhr verhindert. Von daher werde ich dem Kleinen wohl etwas heben, damit er mehr Luftansaugen kann.

Naja. Ich melde mich, wenn ich so weit bin.

EDIT: Ist erledigt und gefixed im Cloverordner aus Post 1. Via Clover konnte ich die CPU-taktung regeln. Jetzt sollte die Möhre ruhiger laufen. Bei mir geht es teilweise bis auf 500 Mhz runter.

