

**Erledigt**

## **i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 6. Januar 2019, 13:22**

[mitchde](#) Alles eine Frage der [BIOS Einstellungen](#). Enhanced Multicore hebt genau diese Limitierung aus. Zu heiß läuft die CPU dabei nur wenn der Kühler nichts taugt.