

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „GingerDee“ vom 7. Januar 2019, 18:00

[Zitat von azzkikr](#)

Hallo [GingerDee](#)

bei mir isses zwar ein komplett anderes Board und Proz aber ich musste bei mir das Intel Speed Step **de**aktivieren damit der Turbo funktioniert.

Sollte im Bios schnell einstellbar uns somit einfach zu testen sein. Bei aktiviertem Speed Step hängt er nur auf dem Standard Takt rum.

Hab ich direkt mal probiert aber er hängt immer noch auf seinen 3,6ghz rum, sieheScreenshot.

