

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 7. Januar 2019, 18:19

Nabend,

[iPhoneTruth](#) Die device-id müsstest du anpassen, die ist selbst bei den DW1560-Karten nicht immer identisch. Für die DW1560 nutze ich:

CFBundleIdentifier: com.apple.iokit.BroadcomBluetooth20703USBTransport

IOClass: BroadcomBluetooth20703USBTransport

Nachtrag: idVendor & idProduct müssen zum Device passen (s. IOReg).

Bei mir:

idVendor IOReg hex = 0x489, dec = 1161

idProduct IOReg hex = 0xe07a, dec = 57466

[kelkit](#) Den Eintrag für die Kamera halte ich nur dann für sinnvoll, wenn ein ganz bestimmter Treiber geladen werden soll, der besser zum Gerät past (wie bei Bluetooth).