

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „azzkikr“ vom 8. Januar 2019, 09:43

Hallo [GingerDee](#) ,

versuch mal noch bitte die Kext (sorry weiss den Namen grad nicht auswendig und sitz grad nicht am Mac) "NoPowermanagement" hinzuzufügen, die brauchte ich auch noch damit das funktioniert, hatte ich vergessen zu erwähnen.